

緑町公園に隣接する水路での転落事故の状況等

緑町公園及び水路の概要

- ・ 緑町公園は、市街地中心部(福山駅から南東へ約1.6km)に位置し、まわりを住宅地や商業施設等に囲まれている。園内には、福山通運ローズアリーナ、ばら花壇、複合遊具、親水広場等の施設があり、日常的に多くの人々に利用されるとともに、毎年5月には福山ばら祭のメイン会場になる等、広く市民に親しまれている。
- ・ また公園の東側には、雨水を排水するための水路(沖野上5号雨水幹線)が流れている。



【緑町公園及び水路の平面図】

＜水路(沖野上5号雨水幹線)＞



- ・幅 : 2.0m
- ・高さ: 2.0m
- ・水深: 1.4m
- (地上部から水面までの高さ: 0.6m)

- 認知日時 2022年(令和4年)11月2日(水)午後2時45分頃
- 発見日時 同日午後3時05分頃
- 場所 福山市緑町公園東側水路
- 関係者 福山市内居住の未就学の男児
- 状況 保護者から「子どもが見当たらない」との通報を受け、付近を搜索していたところ、水路の中で意識不明の状態で発見。病院に収容後に死亡確認。
- 死因 溺水
- その他
 - ・ 事故にあった男児は、他の男児と遊んでいた。
 - ・ 転落は「樋門と生垣の間の隙間」からと判断される。



【樋門と生垣の隙間】

事故発生後に実施した緊急対策

<1 応急措置>

2022年(令和4年)

11月2日(水)

事故発生当日に緊急点検を行い、
樋門や生垣の隙間、計24箇所
に立入禁止のロープを設置



【樋門付近】



【生垣部分】

<2 フェンスの設置>

2022年(令和4年)

11月26日(土)

樋門付近(延長7.4m)に設置

2023年(令和5年)

1月16日(月)

水路沿い(全延長188m)に
設置完了



【樋門付近】



【生垣部分】

過去の事故と対策

【2006年(平成18年)の事故】

日時 2006年(平成18年)8月14日

関係者 小学校1年生(6歳)の男児

状況 転落箇所等の詳細な状況は不明

対策 現地確認の結果、生垣の一部に隙間があったことから生垣の補植を行い、隙間を閉塞



【2006年(平成18年)の事故後の対策】 ※写真は現在のもの

【2013年(平成25年)の事故】

日時 2013年(平成25年)4月13日

関係者 49歳の男性

状況 転落箇所等の詳細な状況は不明

対策 現地の遊歩道の橋付近に自転車があったことから、延長1.0m程度のフェンスを設置



【2013年(平成25年)の事故後の対策】 ※写真は現在のもの